


SZOFTVERFRISSÍTÉS HYUNDAI BELTÉRI EGYSÉGEKEN

- 1 Ellenőrizzük a jelenlegi szoftver verzió számát.
Rendszer beállítások → Rendszer információ → Szoftver verzió



- 2 Amennyiben található újabb szoftver, letöltjük azt. A megfelelő csatornára állva, a **CHANNEL** gombok egyszerre történő megnyomása, elindítja a szoftverletöltést.



Duál beltérinél ez a megoldás nem működik. Csak a menüből lehet frissíteni: **Telepítés → Szoftverfrissítés**

Típusonként mely csatornán kell a frissítést elindítani?

Model	Freq (27.5mpps 3/4)	Letöltésnél használatos csatorna	Auto letöltés
Hyundai HSS 3169	11900 H - TP12	Boomerang, Mezzo	HU
Hyundai HSS 1165	12563 H - TP5	M1, M2	HU
Hyundai HSS 5160 (mini)	12563 H - TP5	M1, M2	HU
Hyundai HSS 7160 (duál)	12527 H - TP4	ATV, Sport Klub HU	HU

További információ és segédvideók:
www.digi.hu/muholdastv-dokumentumok